

<別紙> モジュラーアナリティクス D・P モジュール 冷却ユニットの性能劣化に関わる温度制御異常アラーム

アラームコード

28-1 反応槽水温異常(注意)

内容 反応槽の水温が $37 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ の範囲外、または 45°C を超えた。

処置 放熱器フィルターを清掃する。

28-2 反応槽水温異常(注意)

内容 反応槽の水温が $37 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ の範囲外、または 45°C を超えた。

処置 放熱器フィルターを清掃する。

113-9 温度制御異常(注意)

内容 冷却能力不足、ヒーター能力不足。

処置 室温が $18 \sim 32^{\circ}\text{C}$ であることを確認し、電源を入れ直す。

113-10 温度制御異常(注意)

内容 冷却能力不足、ヒーター能力不足。

処置 室温が $18 \sim 32^{\circ}\text{C}$ であることを確認し、電源を入れ直す。